

PULLAL I GN® レーザープーリー芯出し器



プラライン

■特長

- ●一人で簡単にプーリー間の上下・左右またはオフセット 方向のズレのアライメント調整ができるなど、工数低減 を実現
- ●マグネットによってプーリーへの取り付けが簡単
- ●可視レーザーをプリズムに反射させることで、プーリー の傾きを測定する能力を向上させ、10 mまでの間隔の広 いプーリーでも正確な測定が可能

■用途

- ●プーリーのアライメント調整と日常点検
 - \ ベルト・タイミングベルト・フラットベルト・チェーン ドライブなど

■仕様データ

型式 (名称)	識別コード (ALI No.)	機器構成	最大測定 可能距離	測定精度	納期(日)
PULLALIGN (プラライン)	ALI 2. 002SET	・レーザー発射器・反射器・収納ポーチ	10m (ユニット間距離)	0. 2°	問い 合わせ

●詳細情報 ALI 2.100(レーザー発射器)

レーザー	波長	675nm
	出力・安全性	1mW 未満、クラス 2M(IEC 60825-1)
レーザー線の長さ		5m 離れたところで7m の長さ
連続使用時間		約 25 時間 (アルカリ電池)
電源		1.5VDC 単 4 形乾電池 4 本
使用温度範囲		-5 ~ 40℃
保管温度範囲		-10 ~ 80℃
取付方法		磁石
寸法		$37 \times 40 \times 167 \text{ mm}$
質量		約 300g (電池含む)
ハウジング材質		アルミニウム、表面処理済み

●詳細情報 ALI 2.300(反射器)

反射部寸法	21×32 mm
取付方法	磁石
寸法	$37 \times 40 \times 167 \text{ mm}$
質量	約 270g
ハウジング材質	アルミニウム、表面処理済み

●詳細情報 ALI 2.805(収納ポーチ)

材質	布製
寸法	$110 \times 170 \times 60$ mm
全体質量	約 700g(全部品収納時)

1. 標準以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問い合わせください。

異常計測、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。 レーザー光をのぞきこんだり、人に向けないでください。子供に使用させないでください。



PULLALIGN® レーザープーリー芯出し器 / プラライン

■発注方法 || ▼ 下記の項目順にご注文ください。

型 式 … 個数

(例) PULLALIGN 1


■アライメントの手順

- ①プララインのレーザーの電源を入れ、レーザー発射器と反射器をアライメントする面に取り付けます。
- ②反射器上のレーザー線は、上下の傾きとオフセットの状態を示しています。左右の傾きは、反射 された発射器上のレーザー線が示しています。これらを調べます。
- ③まず上下の傾きを、修正する側の機械にシムを入れて行います。このときレーザー線の動きを見ながら、反射器上の基準線と平行になるまで修正します。左右の傾きは、反射器上のレーザー線が中心線と一致するように、修正する側の機械を左右に動かします。 オフセットは反射器上のレーザー線が中心線に一致するよう、修正する側の機械を軸方向に前後させます。
- ④レーザー発射機と反射器の上のレーザー線が、それぞれの基準線と一致するとアライメントは終了です。

■プーリーのミスアライメントの状態



●プララインの表示



1. 使用されている会社名、商品名等は、各社の登録商標または商標です。

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。製品改良のため、仕様変更することがあります。